

O.T.I.P. Istituto di Medicina Iperbarica

M0903-8 Check List

Rev. 1

Data emiss. 08.01.2015

CHECK – LIST

(estratta da: I0901-1 "Controllo introduzione oggetti pericolosi camera iperbarica")

È assolutamente vietato introdurre in Camera Iperbarica:

- Oggetti come cellulari, accendini, fiammiferi, giornali, libri e qualsiasi altro oggetto elettrico e che possa sviluppare scintille e/o combustibile;
- Indumenti che non siano 100% cotone;
- Oli, creme, pomate, lacche, contenitori con materiali infiammabili (alcol-profumi);
- Oggetti che sottoposti a pressione possano essere danneggiati e/o danneggiare, come orologi, contenitori chiusi ermeticamente, penne stilografiche e/o roller;
- Qualsiasi indumento o materiale sintetico.

Prima di sottoporsi a terapia iperbarica ricordarsi di:

- Non introdurre tutto ciò che è vietato;
- Evitare pasti copiosi;
- Aver soddisfatto i propri bisogni fisiologici;
- Evitare l'uso di creme cosmetiche o farmacologiche, di profumi, di lacche, di disinfettanti e detergenti volatili;
- Indossare: il camice in cotone e i calzari in tessuto non tessuto forniti dall'O.T.I.P.;
- Avvisare il personale sanitario e/o tecnico circa la presenza di protesi.

Nel caso in cui il paziente non dovesse essere in possesso del vestiario idoneo all'entrata in Camera Iperbarica, sarà obbligato ad indossare vestiti forniti dalla struttura.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE RIVOLGERSI SENZA
ESITARE AL PERSONALE ADDETTO